KLEiB
TĘCZA KOLORÓW

ELEWACYJNA FARBA

SILIKATOWA

Q2

- Matowa elewacyjna farba silikatowa;
- Znakomita przepuszczalność pary wodnej i odporność na zabrudzenia;
- Dostępna w kolorze białym i w kolorach zgodnie z wachlarzami kolorów KLEIB lub dowolny kolor na bazie pigmentów nieorganicznych , po uzgodnieniu z laboratorium kolorów KLEIB;
- Nowoczesny system kolorowania, całkowita odporność kolorów na płowienie i warunki pogodowe;
- Pełna ochrona mikrobiologiczna powłoki;

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa, g/cm^3
1,52 ± 10%

Zawartość suchej substancji, %
61,7 (-3,1/+6,2)

Zawartość popiołu, %
w temperaturze 450° C **77,8 ÷ 81,8**
w temperaturze 900° C **75,7 ÷ 79,7**

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac
od 5° C do 25° C

ZASTOSOWANIE

KLEIB Q2 jest elewacyjną farbą silikatową przeznaczoną głównie do malowania cienkowarstwowych tynków mineralnych i silikatowych w systemach ociepleń budynków **KLEIB i KLEIB W**. Nadaje się również do stosowania na mineralnych podłożach takich jak: niemalowane tynki cementowe, cementowo - wapienne, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych lub silikatowych. Farba może być stosowana na zewnątrz budynku do malowania ochronnego i dekoracyjnego.

WŁAŚCIWOŚCI

KLEIB Q2 jest matową farbą, produkowaną na bazie szkła wodnego, w bazowym kolorze białym. Jest to produkt wydajny, bardzo dobrze kryjący oraz wygodny i łatwy w użyciu. Tworzy na powierzchni hydrofobową, gładką i matową powłokę. Wnikając w podłoże wzmacnia je, zapewniając jednocześnie wysoką paroprzepuszczalność. Posiada dużą odporność na działanie agresywnych czynników atmosferycznych w tym promieniowanie UV.
Farba może być barwiona wg wzornika firmy Kleib lub na dowolny kolor ustalony z odbiorcą bazujący na pigmentach nieorganicznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, aby uzyskać czyste podłoże mineralne. Ewentualne nierówności i uszkodzenia należy naprawić i zaszpachlować. Każde podłoże należy bezwzględnie zagruntować silikatowym preparatem gruntującym **KLEIB G3S** w celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża. Nowe tynki mineralne można malować nie wcześniej niż po 14 dniach od ich nałożenia.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba **KLEIB Q2** dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu przy pomocy pędzla lub wałka, równomiernie, cienką warstwą na całej powierzchni. W zależności od chłonności i struktury podłoża farbę można nanosić wielowarstwowo. W przypadku tynków strukturalnych lub w przypadku prac w wysokich temperaturach wskazane jest użycie do pierwszej warstwy farby rozcieńczonej preparatem gruntującym **KLEIB C3S** w ilości do 5% w stosunku objętościowym. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Każdą kolejną warstwę można nakładać po wyschnięciu poprzedniej tzn. po ok. 2 - 6 godzinach (w zależności od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza). Wskazane jest malowanie metodą „na krzyż" w sposób ciągły, unikając przerw w pracy. Nie prowadzić prac przy opadach, silnym wietrze i dużym nasłonecznieniu malowanej powierzchni. **Nie rozcieńczać farby wodą!**

Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEIB sp. z o.o.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się, w zależności od chłonności podłoża, przy jednokrotnym malowaniu gładkiej powierzchni 0,10 - 0,20 l/m^2.

NARZĘDZIA

Wałek, pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, przed zaschnięciem farby.

OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe: 4 l, 80 szt. na palecie

Wiadra plastikowe: 10 l, 44 szt. na palecie

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

KLEIB Q2 należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (5 – 25° C). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA: Produkt zawiera szkło wodne, może oddziaływać agresywnie na metale, szkło i drewno. Należy chronić oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.

NORMY

Wyrób zgodny z Aprobatą Techniczną **AT-15-8239/2013 oraz AT-15-8895/2013**

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Wyrób posiada Atest Higieniczny